

Service Régional de la

Site de Marmilhat BP 45

63370 LEMPDES Tel: 04.73.42.14.83

Fax: 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station

Le Directeur-Gérant :

Publication périodique

CPPAP nº 2315AD

Courrier: 350 F

ISSN nº 1254.6372

D. DIDELOT

d'Avertissements Agricoles

de la DRAF AUVERGNE

Végétaux

AVERTISSEMENTS

AGRIGOLES

DLP 12-11-01008988


POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°2 du 8 février 2001- 1 page

Meteo

Relevés météorologiques de Maringues



Colza

Stade: Reprise de la végétation (C1) à boutons accolés (D1).

Les températures douces que l'on connait depuis maintenant près d'une semaine favorisent la reprise de végétation. Certains colzas ont même conservé durant tout l'hiver une activité végétative ralentie qui nous conduit à voir des stades végétatifs exceptionnels (D1) pour la saison.

Charançon de la tige

La période douce actuelle devrait permettre une reprise d'activité précoce pour les charançons.

Rappel des conditions favorables :

- Températures maximales supérieures à 10 °C
- -Ensoleillement important
- Absence de pluie
- Temps calme

Attention aux confusions :

Charançon de la tige
du colza

Longueur 2,5 à 4 mm
corps gris foncé
bout des pattes noir

NUISIBLE

Charançon de la tige
du chou
Longueur 2 à 3,5 mm
corps gris clair
bout des pattes roux
NON NUISIBLE

Les premiers charancons de la tige du chou ont été capturés le 5 février.

Biologie nuisibilité:

Les femelles pondent dans les tiges à l'interieur desquelles les larves se développent plusieurs semaines. Les dégâts sont liés à une réaction de la plante aux piqûres de pontes. La tige se déforme, s'aplatit voire éclate.

En général, les traitements sont conseillés 8 à 10 jours après les premières captures.

Il est impératif de remettre en place rapidement les cuvettes jaunes pour détecter le début du vol du charançon de la tige. Aucune intervention avant notre prochain bulletin qui précisera les périodes de traitement.

Pucerons cendrés

Une forte attaque de pucerons cendrés a été notée dans le Puy de Dôme (Mezel). Dans d'autres parcelles, les attaques se limitent à un faible pourcentage de pieds touchés.

La vigilance est de rigeur et une visite de vos parcelles est impérative. Attention toute la parcelle n'est pas forcément touchée de la même manière et la pullulation de pucerons peut se limiter à certaines zones

Dans les parcelles fortement touchées, une intervention avec un aphicide spécifique doit être réalisée rapidement.



Colza

Remettre en place les cuvettes jaunes

Pucerons cendrés Visitez vos parcelles

N3 40 2 47545

P131